

Öffentliche Bekanntmachung

Androhung der Ersatzvornahme aufgrund fehlender Standsicherheit einer Grabstätte

Für die Grabstätte

Friedhof: Bad Wörishofen

Abteilung: C **Reihe:** 6 **Grabstätte Nr.:** 228b

Verstorbene/r: Crell Hans-Joachim / Crell Hella / Crell Verena

wurde im Rahmen der Standsicherheitsprüfung festgestellt, dass das Grabmal nicht standsicher ist.

Gemäß § 30 Abs. 2 der Friedhofssatzung ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, die festgestellten Mängel innerhalb von zwei Wochen durch eine Fachfirma beheben zu lassen und die Behebung durch eine Standsicherheitserklärung nachzuweisen.

Da der Aufenthaltsort des Nutzungsberechtigten nicht ermittelt werden konnte, ersetzt diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 35 Abs. 2 der Friedhofssatzung die schriftliche Androhung der Ersatzvornahme.

Werden die Mängel nicht innerhalb der vorgenannten Frist behoben und nachgewiesen, wird die Stadt Bad Wörishofen die erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung der Standsicherheit auf Kosten des Nutzungsberechtigten im Wege der Ersatzvornahme durchführen oder durchführen lassen.

Ortsüblich bekanntgemacht:
Anschlag a. d. Amtstafel
Am: 22.09.2026
Durch: N.R.

Abgenommen,
am:
durch:

Stadt Bad Wörishofen,

Friedhofsverwaltung

Bankverbindungen

Sparkasse Schwaben-Bodensee
(BLZ 731 500 00) Konto-Nr. 810 100 032
BIC: BYLADEM1MLM
IBAN: DE76731500000810100032

HypoVereinsbank Bad Wörishofen
(BLZ 731 200 75) Konto-Nr. 2 080 171 008
BIC: HYVEDEMM436
IBAN: DE25731200752080171008

Genossenschaftsbank Unterallgäu eG
(BLZ 731 600 00) Konto-Nr. 728
BIC: GENODEF1MIR
IBAN: DE85731600000000000728

Volksbank Bad Wörishofen
(BLZ 731 900 00) Konto-Nr. 204 200
BIC: GENODEF1MM1
IBAN: DE08731900000000204200

Postbank München
(BLZ 700 100 80) Konto-Nr. 75 89-804
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE57700100800007589804

